


Headline	Clean up riverbed to prevent flood		
MediaTitle	Sin Chew Daily		
Date	22 Jul 2023	Color	Full Color
Section	Metro Edition A	Circulation	288,920
Page No	2	Readership	866,760
Language	Chinese	ArticleSize	192 cm <sup>2</sup>
Journalist	N/A	AdValue	RM 5,783
Frequency	Daily	PR Value	RM 17,349



焦點社區 甲洞烏魯新村1A路



士拉央市议会已在山坡处盖上帆布，防止雨水渗入山坡泥土中。(黄文民摄)



黄泥水涌入住家，在消退后，居民也需耗时耗力去清洗一番。(黎丁财提供)

## 黎丁财：容纳更多排水量 河床清沙土防水患

(士拉央21日讯)毗邻甲洞乌鲁新村1A路的河流汇集口因下雨导致河水满溢，黄泥水涌入当地5间民宅，水位更达1呎高。为解决当地的水灾问题，当局目前正清理河床上的沙土，以让河流排水顺畅。

甲洞乌鲁新村管委会主席黎丁财今日召开新闻发布会说，上述的河流为克罗河(Sungai Keroh)的支流，水灾事故是于本月11日夜晚时分发生，当时也下着大雨。

他说，该路的一旁是河流汇集

口，分别有士拉央区及马来西亚森林研究院(FRIM)的水流向汇集口处，加上汇集口处底部有沙土，以致该处的水很快就满溢，并流入1A路的5间民宅。

### 汇集口沙土须固定清理

他指出，遭遇水灾的民宅水位达1呎高，并且是黄泥水，在水消退后，居民也需耗时去清理。

黎丁财说，上述情况导致该处不

时发生水灾，因此该汇集口处的沙土必须固定清理，以让河流汇集口可容纳多的排水量，避免水满溢及发生水灾。

他提及，当日水灾发生时，他也随即联系多个单位给予援助，包括武吉兰樟原任州议员黄洁冰、峇都区本固鲁(Penghulu Mukim Batu)、士拉央市议员谭嘉丽、鹅唛县乡村协调官潘佩玲及警方，而精明雪兰莪控制中心(SSOC)也派员前来现场视察。

他表示，目前水利灌溉局(JPS)也在该河流支流处沿路展开清理沙土的工作。

他认为，1A路后巷的排水沟也必须进行清理，以确保排水顺畅。